

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zostało zarejestrowane na rzecz

Crane Plastics Company LLC, Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki

PRAWO Z REJESTRACJI

NR 4115

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT.

Panel

przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym włączonym do niniejszego świadectwa

Warszawa, dnia 2004 -07-09

Z upoważnienia Prezesa L. Mandero Wanda Sztandera KEFERENDARZ Data zgłoszenia: 2001.05.21

Numer zgłoszenia: 21714

Pierwszeństwo: 2000.11.20 US

Numer rejestracji wzoru przemysłowego: 4115

Prawo z rejestracji trwa od dnia: 2001.05.21

O rejestracji wzoru przemysłowego ogłoszono w WUP nr 01 / 2004

Crane Plastics Siding LLC Columbus, USA

Twórcą wzoru zdobniczego jest:

David C. BARBER

Panel

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

21 maja 2001 r.

Pierwszeństwo:

20 listopada 2000 r. (USA)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest panel.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać panelu przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia fragment panelu w widoku z przodu, fig. 2 –widoku z boku na panel przedstawiony na fig. 1, fig. 3 – widok z tyłu na fragment panelu w przedstawiony na fig. 1, zaś fig. 4 – przedstawia widok perspektywiczny na fragment panelu przedstawiony na fig. 1.

Panel posiadający wyprofilowania charakteryzuje się tym, że na części przedniej ma usytuowane o równej wysokości trzy wyprofilowania, które od góry ku dołowi zwiększają swoją szerokość do dwukrotnego powiększenia szerokości, po czym wygięte są pod kątem prostym ku tyłowi.

Przy krawędzi górnej, na prostokątnym pasie, posiada rząd podłużnych elementów przypominających elipsy, poniżej prostokątnego pasa usytuowany jest podłużny element przypominający kątownik z łagodnym zaokrągleniem krawędzi i z wygiętą dolną krawędzią ku powierzchni wyprofilowania.

Krawędź dolna panelu jest wygięta ku tyłowi a wygięcie ma kształt zbliżony do litery "U", powyżej wygięcia na ścianie tylnej w połowie wysokości dolnego wyprofilowania podstawa panelu skokowo zmniejsza swoją szerokość i na 1/4 wysokości od krawędzi dolnej styka się z powierzchnia wyprofilowania.

Zastrzeżenie ochronne

Panel posiadający wyprofilowania, znamienny tym, że na części przedniej ma usytuowane o równej wysokości trzy wyprofilowania, które od góry ku dołowi zwiększają swoją szerokość do dwukrotnego powiększenia szerokości, po czym wygięte są pod kątem prostym ku tyłowi, poza tym przy krawędzi górnej, na prostokątnym pasie, posiada rząd podłużnych elementów przypominających elipsy, poniżej prostokątnego pasa usytuowany jest podłużny element przypominający kątownik z łagodnym zaokrągleniem krawędzi i z wygiętą dolną krawędzią ku powierzchni wyprofilowania, ponadto krawędź dolna panelu jest wygięta ku tyłowi a wygięcie ma kształt zbliżony do litery "U", powyżej wygięcia na ścianie tylnej w połowie wysokości dolnego wyprofilowania podstawa panelu skokowo zmniejsza swoją szerokość i na 1/4 wysokości od krawędzi dolnej styka się z powierzchnia wyprofilowania, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 4.

Crane Plastics Siding LLC

Pełnomocnik:

Wanda Kulikowaka RZECZNIK PATENTOW




FIG. 1

FIG. 2

Crane Plastics Siding LLC

Pełnomocnik:






FIG. 3

Crane Plastics Siding LLC

Pełnomocnik:

Wanda Kulikowska

Crane Plastics Siding LLC

Pełnomocnik:

Wanda Kulikowska ZECZNIK PATENTOWN

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.